

Überbau – Plattenbrücke

Abplatzung mit freiliegender
Bewehrung, augenscheinlich zu
geringe Betondeckung



Kragarm

An Unterseite Betonabplatzungen mit
freiliegenden Eisen



Kappenbereich

Vereinzelt, Abplatzung mit freiliegender
Bewehrung



Fahrbahnbereich

Bereichsweise Verdrückung im Belag,
mit Pfützenbildung

